

Aräometer für Schwefelsäure ohne Thermometer

Zur Kontrolle und Einstellung der Milchfettbestimmung nach Gerber.

-Mit Schrot gewichtet

-Teilung: 0.1 kg/m³

-Masse ca.: 22 x 270 mm

-T = 20 °C

Messbereich	Menge pro VE	Bestell Nr.
1800-1850 kg/m ³	1	05.1160
1500-1550 kg/m ³	1	05.1161

Zubehör:

Hängezylinder mit Stativ (Kardangehänge) / Gerber Instruments AG